

Утверждаю
Директор ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат № 19»
И.В. Торгунова
2017 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ГКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа – интернат № 19»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Изобильненский
муниципальный район

“ 08 ” 10 2017 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №19»
- 1.2. Назначение: образовательное
- 1.3. Адрес объекта: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Чапаева, д. 1
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
Литер А (учебный корпус), общая площадь 1565,90 кв.м., Литер Б (спальный корпус), общая площадь 2136,40 кв.м., Литер В (нежилое здание), общая площадь 447,40 кв.м.
- 1.5. Год постройки здания 1962г., последнего капитального ремонта 2012 г.
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального -
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №19»
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №19
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения):

356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г.Изобильный, ул. Чапаева, д. 1. Телефон: 8 (86545) 2-33-89, e-mail: izobintern19@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка находится рядом со зданием.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 50 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 3 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«А»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«А»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«А»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4	с нарушениями зрения	«А»
5	с нарушениями слуха	«А»

6	с нарушениями умственного развития	«А»
---	------------------------------------	-----

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат №19» как объект социальной инфраструктуры доступен для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2018 – 2020 г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект и передвижение внутри здания обслуживаемых инвалидов всех категорий (по виду нарушений)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **доступно в полном объеме**

4.4 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **да**

Директор ГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 19"

И. В. Торгунова

Члены рабочей группы:

Трушева М.Н. _____

Мороз А.А. _____

Бароненко К.А. _____

Мартынюк В.Л. _____

Бородин Д.А. _____

Потапова Л.И. _____

